

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 104

DENOMINAZIONE Cappella Venanzi EPOCA Sec. XIX  
LOCALITÀ VIA N. CIV.  
CATASTO 1897 Boccaleone F.5 - Mappale 1897 - Partita U.D.I.D. 1341  
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE

NUMERO SCHEDA  
0810105

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo  
STRUTTURA PORTANTE A B C  
PARTI COMPLEMENTARI A B C  
COPERTURA A B C  
INTERNO A B C  
UMIDITÀ A Inesistente B Tracce C Rilevante

GRADO  
↑

PROTEZIONE ESISTENTE  
PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE  
Secolo XIX

Cappella su pianta quadrata, con portale di pietra, dal timpano decorato.  
Copertura a padiglione.

STRUTTURE E MATERIALI  
Muratura mista, rivestita di intonaco.  
Tetto con manto in coppi.  
\* In cattive condizioni.

TRASFORMAZIONI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

PRESCRIZIONI  
PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE  
venanzi

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI  
Neg. 3.23.6

Si deve proteggere il contesto interno SI NO  
Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

REDATTA DA Gatti Zenella IL 22.9.72  
CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN. 1973  
REVISIONATA DA IL 18 APR. 1973

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

\* DATI AGGIORNATI AL GEN. 1978. AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI MARZO 1981  
BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

