

1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI BERGAMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MONUMENTI 405

DENOMINAZIONE **Cappella Camozzi** EPOCA **Sec. XIX**
LOCALITÀ **Cimitero** VIA N. CIV.
CATASTO **Boccaleone - foglio 5 - Mappale 360 - Partita U.D.I.D. 242**
PROPRIETÀ **privata** USO ATTUALE

NUMERO SCHEDA
0810106

STATO DI CONSERVAZIONE

A	Buono
B	Mediocre
C	Cattivo

 STRUTTURA PORTANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C
-------------------------------------	---	---

 PARTI COMPLEMENTARI

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C
---	-------------------------------------	---

 COPERTURA

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C
---	-------------------------------------	---

 INTERNO

A	B	<input checked="" type="checkbox"/>
---	---	-------------------------------------

 UMIDITÀ

A	Inesistente
B	Tracce
C	Rilevante

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C
-------------------------------------	---	---

GRADO
1

PROTEZIONE ESISTENTE
PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE
Secolo XIX

**Cappella a pianta ottagonale, su gradoni, che girano attorno ;
All'apertura arcuata principale corrisponde in asse un'apertura uguale e sugli altri lati sagome di porte murate;
Copertura a padiglione ottagonale.**

STRUTTURE E MATERIALI
**Muratura rivestita di pietra
Tamponamenti ad intonaco
Tetto di coppi
Inferriate alle porte**

TRASFORMAZIONI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
Breve attico sopra la prima gronda in oggetto

PRESCRIZIONI
PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE
Camozzi

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI
Neg. 3.23.11

Si deve proteggere il contesto interno

SI	NO
----	----

Si deve proteggere il contesto esterno

SI	NO
----	----

REDATTA DA **Gatti Zanella** IL **22.9.1972**
CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL **15 GEN 1973**
REVISIONATA DA IL **18 APR. 1973**

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

1 2 3 4 5 6 7 8 9
*** DATI AGGIORNATI AL -- GEN. 1988**

1 2 3 4 5 6 7 8 9
AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI
E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA
MARZO 1981

