

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 106

DENOMINAZIONE Cappella Suardi EPOCA Sec. XIX  
LOCALITA Cimitero VIA N. CIV.  
CATASTO Mappale 1906 - Partita U.D.I.D. 4868  
PROPRIETA privata USO ATTUALE

NUMERO SCHEDA

08 1 0 1 0 7

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo  
STRUTTURA PORTANTE X B C PARTI COMPLEMENTARI X B C  
COPERTURA X B C INTERNO X B C UMIDITA A Inesistente B Tracce X B C C Rilevante

GRADO

1

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

arch. Giacomo Bianconi 1844  
(scritto sull'inferriata della porta)

Cappella a pianta ottagonale, con tiburio a terminazione leggermente cuspidata; Il vano interno è quadrato, con colonne ai vertici; Nei lati di fianco alla porta d'ingresso vi sono 2 nicchie

STRUTTURE E MATERIALI

Costruzione con struttura e rivestimenti in granito  
Barriere e cancelli in ferro

TRASFORMAZIONI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Acroteri, pigne ed altri motivi decorativi neoclassici.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE

Suardi

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

BIBLIOGRAFIA

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Un recinto con pilastri rastremati e ringhiera di ferro contiene alberi e cespugli sempreverdi.

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.24.3

Si deve proteggere il contesto interno SI NO

Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

REDATTA DA Gatti Zanella IL 22.9.1972

CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973

REVISIONATA DA IL 18 APR. 1973

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

B- GEN. 1908

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

MARZO 1981

