

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 108

DENOMINAZIONE **Villa dei Tasso** EPOCA **Sec. XVI**
LOCALITÀ **Celadina** VIA **P.zza Alpi Orobiche** N. CIV. **4**
CATASTO **Boccaleone - foglio 12 - Mappale 1588 sub. 1-2; 5729-2 - Partita N.C.E.U. 3034**
PROPRIETÀ **Privata** USO ATTUALE **Abitazione e bar**

NUMERO SCHEDA
0 8 3 0 1 0 2

STATO DI CONSERVAZIONE

A	Buono
B	Mediocre
C	Cattivo

 STRUTTURA PORTANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C
-------------------------------------	---	---

 PARTI COMPLEMENTARI

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C
---	-------------------------------------	---

 COPERTURA

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C
---	-------------------------------------	---

 INTERNO

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C
---	-------------------------------------	---

 UMIDITÀ

A	Inesistente
B	Tracce
C	Rilevante

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C
-------------------------------------	---	---

GRADO

3

PROTEZIONE ESISTENTE
PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Sec. XVI

Corpo di fabbrica ad U

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista di pietre e mattoni
Contorni delle aperture in arenaria
Solai di legno
Tetto con orditura di legno
Manto in coppi

TRASFORMAZIONI

Alto 2 piani
Un portale bugnato mette, attraverso un an- drone, nel cortile, chiuso da un muro
Aderente alla villa è un oratorio che nel fronte, terminante a timpano, ha una porta e 2 finestre.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Ampio portale bugnato, con calcellata in ferro;
Scalone su pianta rettangolare, con balau- stra di pietra e soffitto con stucchi ed un affresco rovinato verso strada;
Le finestre a piano terra hanno inferriate;
Tracce di stemmi affrescati.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE

Montanari - Polini

***Chiude il cortile una serie di stalle**
CONTESTO INTERNO ED ESTERNO **(foto n°3)**
Sale decorate, specie al primo piano

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

C.Rosa in "La Rivista di Bergamo"
Luglio 1931

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.11.11 / 3.24.8

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno

SI	NO
----	----

Si deve proteggere il contesto esterno

SI	NO
----	----

REDATTA DA **Gatti Zanella**


IL **20.10.1972**

CONTROLLATA DA **Istituto per la storia dell'Arte Lombarda**

IL **15 GEN 1973**

REVISIONATA DA

IL **18 APR. 1973**



NB = il 5729 è passato dai Terreni ai fabbricati.
 Qui è stato frazionato in sub. 1 e 2. Il sub. 2 è presente; il sub. 1 è stato considerato porzione rurale, ma non è ancora stato registrato all'U.T.E.

