

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 114

DENOMINAZIONE **Torre** EPOCA **Sec. XV**
LOCALITÀ **Redona** VIA **Radini Tedeschi** N. CIV.
CATASTO **Redona f.6 - Mapp. 239 (1-2-3-4-5-6-7) Partita 6568**
PROPRIETÀ **privata** USO ATTUALE **magazzino e abitazione**
STATO DI CONSERVAZIONE

A	Buono
<input checked="" type="checkbox"/> B	Mediocre
C	Cattivo

 STRUTTURA PORTANTE

<input checked="" type="checkbox"/> A	B	C
---------------------------------------	---	---

 PARTI COMPLEMENTARI

A	<input checked="" type="checkbox"/> B	C
---	---------------------------------------	---

 COPERTURA

A	<input checked="" type="checkbox"/> B	C
---	---------------------------------------	---

 INTERNO

A	<input checked="" type="checkbox"/> B	C
---	---------------------------------------	---

 UMIDITÀ

A	Inesistente
B	Tracce
C	Rilevante

A	<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input checked="" type="checkbox"/>	C	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------

NUMERO SCHEDA
10920203

PROTEZIONE ESISTENTE

<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> C
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

PROTEZIONE PROPOSTA

GRADO
3

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE
Sec. XV

**Edificio a pianta rettangolare,
con altezza di tre piani.
Copertura a capanna,
con falde ineguali.**

STRUTTURE E MATERIALI
**Muratura di pietre regolari
lasciate a vista.
Tetto con orditura di legno
e manto di coppi.**

TRASFORMAZIONI
**Aperture allargate rispetto a
quelle più piccole originarie.
* Recente costruzione di una tettoia.**

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

PRESCRIZIONI

PROPRIETARIO ATTUALE
Galimberti

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO
La torre é posta vicino al canale Serio

PROPOSTE DI RESTAURO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI


DOCUMENTI ANNESSI
Neg. 3.26.4.
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno SI NO
Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

REDATTA DA **Zanella Gatti** IL **ott/1972**
CONTROLLATA DA **Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda** IL **15 GEN 1973**
REVISIONATA DA **[firma]** IL **29 MAR 1973**

*** DATI AGGIORNATI AL 15 GEN. 1988**

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI **MARZO 1981**
E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA



SCHEDA N 09 2 02 03
edificio oggetto
della scheda

SCALA 1:2000
0 5 10 20 40 60

