

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 116

DENOMINAZIONE Edificio Rustico EPOCA Sec. XV (?)

LOCALITÀ VIA Muratori N. CIV. 1

CATASTO Valtesse - foglio 3 - Mappale 468 - Partita U.T.E. 11609

PROPRIETÀ Privata USO ATTUALE Abitazione ed usi agricoli

STATO DI CONSERVAZIONE

A	Buono
B	Medioocre
C	Cattivo

STRUTTURA PORTANTE

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C
---	-------------------------------------	---

PARTI COMPLEMENTARI

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C
---	-------------------------------------	---

COPERTURA

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C
---	-------------------------------------	---

INTERNO

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C
---	-------------------------------------	---

UMIDITÀ

A	Inesistente
B	Tracce
C	Rilevante

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C
---	-------------------------------------	---

NUMERO SCHEDA

1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

GRADO

4

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Secolo XV (?)

Edificio a filo di strada con pianta a C racchiudente un cortile.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista prevalentemente in pietra a vista all'esterno.

TRASFORMAZIONI

Recenti miglioramenti interni.
*Rifacimento del tetto nel 1978.

Ballatoio al I° piano.

Altezza di 2 piani.

Tetto a 2 falde.

Contorni delle aperture in arenaria.

Tetto con orditura in legno

Manto in coppi.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Finestrelle con inferriata nel lungo fronte su strada in pietra a vista.

Spigolo smussato in pietra levigata tra via Barbaroli ed il vicolo.

Aperture murate.

Nella fronte interna: semipilastro a spigoli smussati con base e capitelli.

Profonda cantina.

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

PROPRIETARIO ATTUALE

Carobbio - Curnis

REDATTA DA Gatti Zanella IL Dic./1972

CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 5 GEN. 1973

REVISIONATA DA [Signature] IL 9 MAR. 1973

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.39.5/ 3.39.4/ 3.39.6

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica


Si deve proteggere il contesto interno SI NO

Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

* DATI AGGIORNATI AL 5 GEN. 1983

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

MARZO 1981



PRESCRIZIONI

Possibilità di ampliare la parte di edificio classificata col "grado 5", fino a raggiungere una profondità di metri 10, senza demolire la muratura perimetrale sul lato est. La copertura del nuovo volume, al massimo di due piani fuori terra, dovrà essere in coppi.

