

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 118

DENOMINAZIONE Chiesa parrocchiale di S. Colombano e Canonica EPOCA
LOCALITA Valtesse VIA S. Colombano N. CIV. 22
CATASTO Valtesse - foglio 4 - (Mapp. 73, 749 - Partita 819 N.C.E.U.) (Mapp. 682 - Partita 4881 U.T.E.)
PROPRIETA Religiosa USO ATTUALE Culto ed abitazione del Parroco

NUMERO SCHEDA
1 0 3 0 1 0 3

STATO DI CONSERVAZIONE Buono Medioere Cattivo
STRUTTURA PORTANTE
PARTI COMPLEMENTARI
COPERTURA
INTERNO
UMIDITA Inesistente Tracce Rilevante

GRADO
2-4

PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13
PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI : Chiesa settecentesca: ad una navata conclusa da presbiterio ed abside, con 2 cappelle laterali per parte, coperta a botte scandita da sottarchi. Alta facciata tripartita da lesene. Canonica d'impianto rettangolare a 2 piani più sottotetto. Ala rustica ad Est a 3 piani con ballatoio e scale in vista in legno.

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Medioevale la chiesa originaria inglobata nel complesso attuale settecentesco comprendente la chiesa, eseguita intorno alla metà del XVIII sec. da G.B.Caniana, e la Canonica, costruita nel 1746.

STRUTTURE E MATERIALI

TRASFORMAZIONI :
Del 1915 la sacrestia addossata alla Canonica (arch. L.Angelini). Nei restauri del 1971 rimessi in evidenza nel cortiletto adiacente all'abside del Caniana resti della chiesa precedente.
\* Recente rifacimento della facciata.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI :
Stucchi ed affreschi nella volta della chiesa e pareti Sud della chiesa antica rimessi parzialmente in vista i muri di pietra regolare e resti di affreschi del XV-XVI Sec. Nel presbiterio a terminazione piana riaperte due monofore a doppia strombatura ed una finestra più ampia archiacuta. Nella Canonica sale affrescate al pianterreno e meridiana sulla facciata. Nell'androne laterale d'ingresso alla chiesa settecentesca sul fianco Nord lapidi tombali sul pavimento. Campanile in pietra staccato dall'abside.

Muratura parte in pietra e parte mista con intonaco - Solai in legno nel rustico, in laterizio e c.a. nella Canonica - Tetto con orditura in legno e manto in coppi nella chiesa e nel rustico, in laterizio e c.a. nella Canonica.

PROPRIETARIO ATTUALE
Parrocchia di Valtesse

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO
Sagrato antistante la chiesa.
Giardino davanti alla Canonica.

PRESCRIZIONI
UTILIZZAZIONE PROPOSTA
OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA
L. Angelini - 1957

DOCUMENTI ANNESSI
Neg. 3.26.12 / 3.34.3 / 3.34.1
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno
Si deve proteggere il contesto esterno

REDDATA DA Gatti Zanella IL Dic./1972
CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR. 1973
REVISIONATA DA 29 MAG 1973

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

