

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 121

DENOMINAZIONE Edificio Residenziale EPOCA Sec. XVII - XVIII

LOCALITÀ Quintino basso VIA Quintino basso N. CIV. 17

CATASTO Valtesse - foglio 4 - (Mapp. 175 1-2-3-4 ; Partita NCEU 2397) (Mapp. 840 ; Partita U.T.E. 8388

NUMERO SCHEDA

1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6

PROPRIETÀ Privata USO ATTUALE Abitazione

STATO DI CONSERVAZIONE Buono B Mediocre C Cattivo STRUTTURA PORTANTE X B C PARTI COMPLEMENTARI X B C COPERTURA X B C INTERNO X B C UMIDITÀ A Inesistente B Tracce X B C C Rilevante

GRADO

3

PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 52

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Probabilmente del Sec. XVII - XVIII

Edificio di pianta rettangolare

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista parzialmente intonacata.

Solai in legno

Tetto con orditura in legno

Manto in coppi

TRASFORMAZIONI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Un portale, con contorni in arenaria e stemma sovrastante, introduce dalla strada in un piccolo cortile che precede quello maggiore antistante l'edificio residenziale. Portico a 4 luci su colonne trabeato con volte a crociera nell'interno.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE

Pizzini.

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Giardino antistante a valle

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.42.6 / 3.42.5 / 3.42.1

Si deve proteggere il contesto interno X NO

Si deve proteggere il contesto esterno X NO

REDATTA DA Gatti Zanella IL Dic./1972

CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973

REVISIONATA DA IL 9 MAR 1973

* DATI AGGIORNATI AL 1 GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI MARZO 1981 E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

