

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 122

DENOMINAZIONE

Villa Monterosso

EPOCA Sec. XVIII

LOCALITÀ

Monterosso

VIA A. Goisis

N. CIV.

CATASTO

Redona - Foglio 3 - Mappale (103 - 106 sub. 1/2 Partita N.C.E.U. 1009)

NUMERO SCHEDA

1030107

PROPRIETÀ

Privata

USO ATTUALE Opera per ragazzi "Nostra Signora della Fiducia"

STATO DI CONSERVAZIONE

A Buono
B Mediocre
C Cattivo

STRUTTURA PORTANTE

X B C

PARTI COMPLEMENTARI

X B C

COPERTURA

X B C

INTERNO

X B C

UMIDITÀ

A Inesistente
B Tracce A B C
C Rilevante

GRADO

3 - 4

PROTEZIONE ESISTENTE

N.A.P.R.G. Art. 52

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Sec. XVIII

Edificio residenziale con vari corpi di fabbrica a uno, due, tre piani.
Tetti a padiglione a due falde.
Rustico con tetto a doppia falda.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista con intonaco
Contorni delle aperture in arenaria.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.

TRASFORMAZIONI

Il rustico è stato trasformato in edificio scolastico negli ultimi anni.
Nel corpo principale è stata aggiunta una veranda esterna in alluminio e vetro.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Due meridiane entro cornici affrescate su due fronti.
Balconcino settecentesco in ferro battuto

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE

Doniselli

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

BIBLIOGRAFIA

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Cappellina esterna moderna.
Conifere attorno all'edificio.

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

Neg; 3.43.1/3.43.0

REDATTA DA Gatti/ Zanella IL Dic. 1972

CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973

REVISIONATA DA IL 9 MAR 1973

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* DATI AGGIORNATI AL GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI MARZO 1981
E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

