

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 15

DENOMINAZIONE Villa Finazzi EPOCA Sec. XX  
LOCALITA V.le V.Emanuele, Via Botta N. CIV. 20, 2A  
CATASTO Bergamo - foglio 8 - Mappale 1821 - Partita 9762 N.C.E.U.  
PROPRIETA Privata USO ATTUALE Abitazione

NUMERO SCHEDA  
0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo  
STRUTTURA PORTANTE X B C PARTI COMPLEMENTARI X B C  
COPERTURA X B C INTERNO X B C  
UMIDITA A Inesistente B Tracce X B C C Rilevante

GRADO  
3

PROTEZIONE ESISTENTE  
PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI  
EPOCA DI COSTRUZIONE

DATI TIPOLOGICI  
Edificio a pianta irregolare  
Alto 3 piani

DATI TECNICI  
STRUTTURE E MATERIALI

Intorno al 1915 (arch. Barboglio)

Fronte verso il viale

Muratura mista, piano di zoccolatura a

TRASFORMAZIONI  
\* Recente ristrutturazione interna.

2 corpi laterali avanzati rispetto al centrale con loggiato a 3 archi su colonne binate.  
Su via Botta portico aggettante in corrispondenza dell'ingresso con terrazza sovrastante.

forte bugnato di pietra.  
Rivestimento delle fronti in pietra regolare di colore giallo.  
Tetto con orditura in legno  
Manto in coppi.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI  
Sul lato Sud terrazzo con elementi di trabeazione su colonne.  
Balconi curvi su mensole leonine.  
Alta fascia decorata a bassorilievo sotto la gronda molto aggettante.  
Ornamenti graffiti.

PRESCRIZIONI  
PROPOSTE DI RESTAURO  
Vincolo facciata

PROPRIETARIO ATTUALE  
Immobiliare "La Floria"

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO  
Ampio giardino con piante sempreverdi.  
Cancellata, attorno al giardino, in ferro su un muretto di pietra su strada.

UTILIZZAZIONE PROPOSTA  
OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA  
L. PELANDI, 1962-67, p. 186

Si deve proteggere il contesto interno SI NO  
Si deve proteggere il contesto esterno X NO

REDATTA DA Gatti Zanella IL Dic. /1972  
CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'arte Lombarda IL 29 MAG 1973  
REVISIONATA DA IL 29 MAG 1973

DOCUMENTI ANNESSI  
Neg. 3.37.10/ 3.37.11 / 3.45.1  
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

\* DATI AGGIORNATI AL GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI MARZO 1981  
E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

