

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 19

DENOMINAZIONE Villa Pesenti EPOCA Sec.XX - prima 1940

LOCALITÀ VIA Tasca, 2 - v.le Roma, 4 N. CIV.

CATASTO Bergamo - foglio 8 - Mappale 2415 sub. 1/2/3 - Partita 580 N.C.E.U.

PROPRIETÀ Privata USO ATTUALE Abitazione

STATO DI CONSERVAZIONE Buono Medioecore Cattivo STRUTTURA PORTANTE PARTI COMPLEMENTARI COPERTURA INTERNO UMIDITÀ Inesistente Tracce Rilevante

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

intorno al 1930 (ing. Camillo Galizzi)

TRASFORMAZIONI

DATI TIPOLOGICI

Edificio di civile abitazione Isolato

A pianta rettangolare con pronao e sovrastante terrazzo su via Tasca ed avancorpo semicircolare verso il giardino.

Altezza di 3 piani + seminterrato. Tetto a padiglione.

Corpo di portineria su v.le Roma con portico passante ad archi e terrazzo con balaustra d'angolo.

Caratteristiche particolari :

Colonne ioniche nella parte centrale della facciata.

Attico.

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Piccolo parco circostante d'angolo tra via Tasca e v.le Roma.

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista con intonaco Zoccolo bugnato Tetto con orditura in legno Manto in marsigliesi.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

Vincolo facciata e portineria

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

PROPRIETARIO ATTUALE

CA.MI.DA- Soc. Anonima

BIBLIOGRAFIA

PELANDI, 1962-67, II, p. 161

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.32.4 / 3.32.3

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno SI NO

Si deve proteggere il contesto esterno XI NO

REDATTA DA Gatti Zanella IL Dic/1972

CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IF 8 MAR. 1973

REVISIONATA DA IL 29 MAG. 1973

* DATI AGGIORNATI AL

GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

MARZO 1981

