

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 21

DENOMINAZIONE Palazzo della Banca Commerciale Italiana

EPOCA

NUMERO SCHEDA

LOCALITA VIA Piazza Matteotti

N. CIV. 29

013 | 01 | 12

CATASTO Bergamo foglio 11 (Mappale 2277, sub.1-2-3-4-5; Partita 179 N.C.E.U.)(Mapp. 364; Partita 904 N.C.E.U.)

PROPRIETA privata

USO ATTUALE Banca

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Medio C Cattivo

STRUTTURA PORTANTE A B C

PARTI COMPLEMENTARI AX B C

COPERTURA X B C

INTERNO X B C

UMIDITA A Inesistente B Tracce C Rilevante AX B C

GRADO

3

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

Vedi scheda n° 01301/74 (alt)

EPOCA DI COSTRUZIONE

1909

Edificio d'angolo a pianta irregolare. Altezza di tre piani più piano attico. Copertura a padiglione.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista, basamento in pietra a fasce. Contorni in pietra decorata intorno alle aperture. Tetto con manto in coppi.

TRASFORMAZIONI

Intorno al 1920 costruzione della nuova ala lungo via Crispi e relativa modifica della Facciata principale su progetto dell'Arch. A.Sesti. Restauro del 1972.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Decorazioni della facciata dell'Arch. Luca Beltrami.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE

Banca Commerciale Comune di Bergamo.

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA "Edilizia Moderna", maggio 1913; Papini, 1929; Pelandi, 1962 - 67, I,66 -67 Zanella, 1971, 145.

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.35.5/3.35.6.


Si deve proteggere il contesto interno SI NO

Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

REDATTA DA Gatti Zanella IL Dic./1972

CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973

REVISIONATA DA IL 29 MAG 1973



SCHEDA N 01.3.01.12
 ▨ edificio oggetto
 della scheda

SCALA 1:1000

