

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 25

DENOMINAZIONE Palazzo della Banca Popolare di Bergamo EPOCA Sec. XX prima 1940

LOCALITÀ VIA N. CIV.

CATASTO Bergamo - Foglio 8 - Mappale 354 sub dall'1 al 10 ; Partita NCEU 182

PROPRIETÀ USO ATTUALE Uffici della Banca

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo STRUTTURA PORTANTE [X] B C PARTI COMPLEMENTARI [X] B C COPERTURA [X] B C INTERNO [X] B C UMIDITÀ A Inesistente B Tracce C Rilevante [X] B C

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI Vedi scheda n° 01301/76 (siti)

EPOCA DI COSTRUZIONE

Costruzione treminata nel 1925 (Arch. M. Piacentini - Ing. L. Angelini)

Edificio a pianta irregolare affacciata con fronte porticata su P.za Vittorio Veneto e con ampia fronte classicheggiante su V.le Roma.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista e struttura di trasformazione in cemento armato. Solai misti in laterizio e cemento armato Manto in coppi.

TRASFORMAZIONI

Diversi adattamenti interni per esigenze dell'Istituto Bancario eseguiti sotto la direzione dell'Arch. E. Sesti.

Altezza di due piani. Copertura a padiglione.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Affreschi nella sala Consiliare e in quella delle Adunanze di A. Funi e aiuti.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

Vincolo facciata

PROPRIETARIO ATTUALE

Banca popolare di Bergamo.

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

Pelandi, 1962 - 67, II, 156

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.38.8/3.38.7

Si deve proteggere il contesto interno SI NO

Si deve proteggere il contesto esterno [X] NO

REDATTA DA Gatti Zanella il Dic. 1972

CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda il 8 MAR. 1973

REVISIONATA DA il 29 MAG. 1973

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

\* DATI AGGIORNATI AL GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

MARZO 1981

