

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 27

DENOMINAZIONE Banca d'Italia EPOCA Sec. XX

LOCALITÀ VIA V.le Roma N. CIV. 1

CATASTO Bergamo - foglio 8 (Mappale 2311 sub. 1/2/3/4 - Partita 181 N.C.E.U.)

PROPRIETÀ Privata USO ATTUALE Banca

STATO DI CONSERVAZIONE  Buono  Medio  Cattivo

STRUTTURA PORTANTE  A  B  C

PARTI COMPLEMENTARI  A  B  C

COPERTURA  A  B  C

INTERNO  A  B  C

UMIDITÀ  A Inesistente  B Tracce  C Rilevante

NUMERO SCHEDA

0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8

PROTEZIONE ESISTENTE  
PROTEZIONE PROPOSTA

GRADO  
2

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI Vedi scheda n° 01.301 / 12 (sit)

EPOCA DI COSTRUZIONE  
1914 (Marcello Piacentini)

Palazzo per uffici:  
Corpo di fabbrica ad U

STRUTTURE E MATERIALI  
Muratura mista

TRASFORMAZIONI  
\*1979-80: lavori di sistemazione interna ed esterna.

Alto 2 piani + seminterrato, con parte intermedia ad un piano.  
Scalinata d'accesso e portico a 3 archi su v.le Roma.

Copertura piana

CARATTERISTICHE PARTICOLARI  
Pareti del 1° piano e spigoli del 2° in pietra a bugnato con punte di diamante. Portico con colonne binate in marmo, voltine affrescate e bassorilievi in ceramica. Su v.le Roma finestre a trifore ed a bifore al 1° piano - sugli altri lati finestre bifore ad archi e monofore architravate con contorni in pietra - gronda con mensole.

PRESCRIZIONI:  
Possibilità di utilizzazione del sottotetto mediante ristrutturazione interna ottenuta anche con spostamento della soletta di pavimento nel rispetto dei profili e dei prospetti esistenti.

PROPRIETARIO ATTUALE  
Banca d'Italia

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO  
Piccolo giardino su via Petrarca con cancellata di ferro.

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA  
L. Angelini - 1916  
Fornoni, Storia di Bergamo, XIII, 70-73

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

DOCUMENTI ANNESSI  
Neg. 3.32.5 / 3.32.8  
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno  SI  NO  
Si deve proteggere il contesto esterno  SI  NO

REDATTA DA Gatti, Capella IL Dic./1972  
CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR. 1973  
REVISIONATA DA IL 29 MAG. 1973

\* DATI AGGIORNATI AL GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA MARZO 1981

