

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 3

DENOMINAZIONE Casa Dei Padri Gesuiti EPOCA Sec. XIX
LOCALITÀ VIA Quarenghi N. CIV. 41
CATASTO Boccaleone - Foglio 26 - Mappale 913 sub 1-2, 1868 - Partita NCEU 2456
PROPRIETÀ Privata USO ATTUALE

NUMERO SCHEDA
0 1 2 0 1 0 3

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo
STRUTTURA PORTANTE X B C PARTI COMPLEMENTARI X B C COPERTURA X B C INTERNO X B C Umidità A Inesistente B Tracce X B C C Rilevante
PROTEZIONE ESISTENTE X * X * X *
PROTEZIONE PROPOSTA

GRADO
4

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Vari corpi di fabbrica alti due piani.

STRUTTURE E MATERIALI

Prima metà del XIX secolo.
L'edificio non compare ancora nella carta del Manzini (1816)

Tre bracci delimitano un cortile rettangolare con portico su colonne ad archi ribassati chiuso da vetrate e muretto basso.
Tetto a padiglione.

Muratura mista intonacata.
Colonne e contorni delle aperture in arenaria.
Solai in legno.
Tetto con orditura in legno.
Manto in coppi.

TRASFORMAZIONI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

PRESCRIZIONI

Sul lato Sud-Ovest del cortile baracca provvisoria.

Fronte su Via Quarenghi con portale bugnato e inferriate alle finestre del piano terreno.
Nel cortile alle colonne del portico corrispondono al 1 piano lesene.

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

Istituto S. Giorgio

Aiuola verde nel cortile.
Una roggia lambisce il finaco sud.

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

Si deve proteggere il contesto interno SÌ NO
Si deve proteggere il contesto esterno X NO

REDATTA DA Gatti Zarella IL Dic. 1972
CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR. 1973
REVISIONATA DA IL 29 MAG. 1973


DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.31.3/3.31.2
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica



SCHEDA N 01.2.01.03

SCALA 1:2000

 edificio oggetto
della scheda

