

123456789									123456789									123456789																											
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI 31									
DENOMINAZIONE Palazzo del Credito Italiano																		EPOCA Secolo XX																		NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ VIA Piazza Vittorio Veneto																		N. CIV. 11																		0130122									
CATASTO Bergamo Foglio 8 (Mappale 2496 sub. dall'1 all' 8; partita 180) N.C.E.U.																																													
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE Banca ed Uffici																											
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO						
PROTEZIONE ESISTENTE																																				3									
PROTEZIONE PROPOSTA																																													
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio a 2 piani con pianta a C ed un lato a portico collegato con il sistema dei portici della Piazza.																		Vedi scheda n° 01301, 72 (sittl) e 74									
1923 Arch. M.Piacentini																		Elemento terminale dei portici lievemente aggettante sul resto e con torretta cilindrica sovrastante.																		STRUTTURE E MATERIALI									
TRASFORMAZIONI																		Copertura a padiglione.																		Muratura mista.									
*1980: lavori di sistemazione interna ed esterna.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Balconi in marmo.									
																		Al 1° piano del fronte su piazza Vittorio Veneto lesene decorate tra le finestre.																		Tetto con manto in coppi.									
																		Inferriate alle finestre del piano rialzato.																		PRESCRIZIONI									
																		Scalone della Banca ricco di stucchi e coperto con lucernario di vetri colorati.																		PROPOSTE DI RESTAURO									
PROPRIETARIO ATTUALE																																				Vincolo facciata									
Banca Credito Italiano.																																													
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
Papini, 1929.																																				OSSERVAZIONI									
DOCUMENTI ANNESSI																																													
Neg. 3.38.4/3.38.2.																																				REDDATTA DA Gatti / Zanella IL Dic./1972									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Architettura IL 8 MAR 1973									
																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA IL 29 MAG 1973									
123456789																		123456789																		123456789									
* DATI AGGIORNATI AL																		- GEN. 1983																		AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI MARZO 1981									
																																				E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA									

