

123456789									123456789									123456789																						
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI 32				
DENOMINAZIONE Palazzo Immobiliare Fiera (ala Ovest)																		EPOCA Sec.XX (prima 1940)																		NUMERO SCHEDA				
LOCALITA																		Piazza V.Veneto e Sentierone N. CIV.																		0130123				
CATASTO Bergamo - foglio 8 (Mapp. 1175 sub. 1/2/3/4/5/6/7/ - Part. 1163 N.C.E.U.																																								
PROPRIETA Privata																		USO ATTUALE Cinema - negozi - uffici																						
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE																																				3				
PROTEZIONE PROPOSTA																																								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI				
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio rettangolare a 2 piani circondato dai portici con terrazza soprastante.																		Vedi scheda no 01501/42 (siti)				
1923																		Copertura della parte centrale a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI				
																																				Muratura mista, rivestimento in ceppo				
																																				Colonne del portico in marmo.				
																																				Manto del tetto in eternit.				
TRASFORMAZIONI																																								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PRESCRIZIONI				
"Fiera" Soc. Immob.																		Prospetto centrale su piazza V.Veneto formato da arco centrale e 2 passaggi laterali trabeati.																		PROPOSTE DI RESTAURO				
																		Stemma sopra la cornice aggettante e tozzi obelischi sopra l'attico.																		Vincolo facciata				
																		Sull'angolo smussato stemma a pietra tra figure con la data di costruzione.																						
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA				
																		Portico di congiunzione con l'edificio del Credito Italiano																		OSSERVAZIONI				
BIBLIOGRAFIA																																								
R. Papini - 1929																																								
DOCUMENTI ANNESSI																																								
Neg. 3.38.5 / 3.38.6																																								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDAITTA DA Gatti / Zanella IL Dic./1972				
																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973				
																																				REVISIONATA DA				
123456789																		* DATI AGGIORNATI AL 5 GEN. 1988																		AGGIORNATO DAGLI ARCHIVETTI 9 MARZO 1981				
																																				E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA				

