

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 36

DENOMINAZIONE **Palazzo degli Uffici Comunali** EPOCA **Sec. XIX - XX**

LOCALITA **Bergamo** VIA N. CIV.

CATASTO **Bergamo foglio 11 (Mappale 1430 sub 1-2-3; Partita 904 N.C.E.U.)**

PROPRIETA **comunale** USO ATTUALE **uffici comunali**

STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono B Mediocre C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	☒ A ☐ B ☐ C	PARTI COMPLEMENTARI	☒ A ☐ B ☐ C	COPERTURA	☒ A ☐ B ☐ C	INTERNO	☒ A ☐ B ☐ C	UMIDITA	A Inesistente B Tracce C Rilevante	☒ A ☐ B ☐ C
------------------------	------------------------------------	--------------------	---	---------------------	---	-----------	---	---------	---	---------	--	---

NUMERO SCHEDA **0130127**

GRADO **3 - 5**

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Edificio costruito nel 1857 come Comando Militare di piazza dall'ing. E.Valsecchi.

TRASFORMAZIONI

Ricostruzione della parte ottocentesca completato nel 1958 (arch. G.Muzio)

PROPRIETARIO ATTUALE

Comune di Bergamo

BIBLIOGRAFIA

**L.Pelandi, 1962-67, II, p. 151;
V.Zanella, 1971, 147.**

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.35.7/3.35.10.

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI

Edificio ottocentesco con corpo centrale a 4 piani più ammezzato intermedio e ali laterali a 2 piani. Nella zona centrale pronao con colonne toscane alte due piani coperte a terrazza con balaustra. Il corpo recente é alto 5 piani più sottotetto. Copertura a padiglione.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Fronte ottocentesca scandita da paraste toscane alte due piani nella zona inferiore e da paraste e semicolonne ioniche della stessa altezza nella zona superiore.

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Vedi scheda 0130126 relativa al monumento a Vittorio Emanuele II e scheda 0130174 relativa al sito del Sentierone e delle piazze e spazi urbani che lo contornano li notevole pregio*

Si deve proteggere il contesto interno	☐ SI ☐ NO
Si deve proteggere il contesto esterno	☒ SI ☐ NO

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI

Corpo ottocentesco: muratura mista intonacata con pronao, lesene e semicolonne in marmo.

Tetto con manto in cippi.

Corpo recente: struttura in cemento armato, muri di tamponamento in mattoni.

Solai misti.

Tetto con manto in eternit.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

(Vedi retro scheda)


UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

REDATTA DA **Gatti / Zanella** IL **Dic. 1972**

CONTROLLATA DA **Istituto per la storia dell'Arte Lombarda** IL **8 MAR 1973**

REVISIONATA DA IL **29 MAG 1973**



PROPOSTE DI RESTAURO:

Il grado 3 è riferito solamente alla facciata verso Piazza Matteotti.

Nel rifacimento del tetto andranno usati **materiali in cotto.**

CONTESTO INTERNO E ESTERNO

* per i diversi materiali lapidei utilizzati nelle pavimentazioni e nei contorni delle aiuole nonché per le sistemazioni arboree.

