

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 40

DENOMINAZIONE Chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie EPOCA XIX
LOCALITA VIA le Papa Giovanni XXIII N. CIV 10
CATASTO Boccaleone, -Foglio 27 - Mappale B ; Partita 35 U.T.E.
PROPRIETA Religiosa USO ATTUALE Culto

NUMERO SCHEDA
0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1

STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre Cattivo
STRUTTURA PORTANTE B C
PARTI COMPLEMENTARI B C
COPERTURA B C
INTERNO B C
UMIDITA A Inesistente B Tracce C Rilevante

GRADO
2

PROTEZIONE ESISTENTE Vincolo Soprintendenza (18.7.1914)
PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE
Costruita nel 1857 ; sorge sul luogo di una chiesa quattrocentesca (1422)

Chiesa a croce greca con i bracci coperti da volte a botte, con abside semicircolare sporgente e cupola su alto tamburo circolare.

STRUTTURE E MATERIALI
Muratura mista con intonaco.
Rivestimento della cupola in rame.

TRASFORMAZIONI

Due ambienti rettangolari ai lati del presbiterio, ma divisi da esso, fungono da cappelle laterali.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
Alle pareti sono addossate colonne e semi colonne poste su alti basamenti.
Affreschi di E. Scuri (1863 - 1868)
Porta bronzea di C. Coter (1939)

PRESCRIZIONI
PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE
Luoghi Pubblici e Sacri

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

BIBLIOGRAFIA
M. L. ANGELINI , 1952, II

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI
Neg. 3.41.10/3.41.9
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno NO
Si deve proteggere il contesto esterno NO

REDATTA DA Gatti Zanella IL Dic. 1972
CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda IL 2 APR 1973
REVISIONATA DA IL 9 MAG 1973

* DATI AGGIORNATI AL GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI MARZO 1981
E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

