

1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI BERGAMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MONUMENTI 41

DENOMINAZIONE **Chiostro delle Grazie** EPOCA **Sec. XV**

LOCALITÀ **V.le Papa Giovanni** N. CIV. **15**

CATASTO **Boccaleone - foglio 27 - Mappale 3572 sub. dal N.1 al N. 8 - Partita 3957 N.C.E.U.**

PROPRIETÀ **Privata** USO ATTUALE **Cortile adibito a campo da gioco di pallacanestro**

STATO DI CONSERVAZIONE **A** Buono **B** Mediocre **C** Cattivo

STRUTTURA PORTANTE **A** **B** **C**

PARTI COMPLEMENTARI **A** **B** **C**

COPERTURA **A** **B** **C**

INTERNO **A** **B** **C**

UMIDITÀ **A** Inesistente **B** Tracce **C** Rilevante **A** **B** **C**

PROTEZIONE ESISTENTE **Vincolo Sopraintendenza (18.7.1914)**

PROTEZIONE PROPOSTA

NUMERO SCHEDA

0 1 3 0 1 3 2

GRADO

2

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Chiostro quattrocentesco realizzato in parte con materiale di recupero di un chiostro precedente.

TRASFORMAZIONI

Restauro del 1958. (S. Angelini)

Una parte rimasta del complesso quattrocentesco delle Grazie demolito nel 1856.

PROPRIETARIO ATTUALE

Bertoletti Teodolina.

BIBLIOGRAFIA

L. ANGELINI - 1965, p. 41

V. ZANELLA - 1971, p. 211

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.37.2 / 3.37.0

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI

Chiostro quadrato con portico su 4 lati coperti da volte a crociera e loggia solo sul lato di fronte all'ingresso. Copertura ad una falda.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Sul lato Nord-Ovest del portico 8 colonne con capitello a cubo smussato provenienti dal chiostro preesistente presso la chiesa della Carità, sorta nel 1230. Su una colonna sporto in risalto a forma di capitello

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Si deve proteggere il contesto interno **X** NO

Si deve proteggere il contesto esterno **SI** NO

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista intonacata

Colonne in pietra

Tetti con orditura in legno

Manto in coppi

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

REDATTA DA **Gatti / Zanella** IL **Dic/1972**

CONTROLLATA DA **Istituto per la storia dell'Arte Lombarda** IL **8 MAR 1973**

REVISIONE DA **TA DA** IL **25 MAG 1973**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*** DATI AGGIORNATI AL GEN. 1980**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI MARZO 1981

E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

