

123456789									123456789									123456789																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI 50																	
DENOMINAZIONE Torre del Galgario																		EPOCA Sec. XV																		NUMERO SCHEDA 0160105																	
LOCALITÀ VIA Frizzoni																		N. CIV.																																			
CATASTO Bergamo - Foglio 8 - Mappale 2359 ; Partita N.C.E.U. 904																																																					
PROPRIETÀ Comunale																		USO ATTUALE Cabina Elettrica																		GRADO 1																	
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☒ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ B ☒ C ☐			COPERTURA			A ☒ B ☒ C ☐			INTERNO			A ☒ B ☒ C ☐			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante					A ☒ B ☐ C ☐															
PROTEZIONE ESISTENTE Vincolo Soprintendenza - 7.10.1910 -																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Torre a pianta circolare lievemente smus-																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Intorno al 1430																		sata a Ovest in corrispondenza dell'attacco delle Muraine.																		Muratura in pietra a vista.																	
TRASFORMAZIONI																		Bassa base scarpata con cordolo di coronamento.																																			
Parte rimanente delle antiche muraine abbattute nel 1901																		Merlatura guelfa.																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PRESCRIZIONI																	
																		Riconoscibili gli attacchi delle muraine.																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Lapide del 1950 con disegno di L. Angelini rappresentante le cinte murate di Bergamo.																																			
																		Targa in arenaria illeggibile.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Comune di Bergamo																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																				Necessità di migliorare il contesto esterno.																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDAITTA DA Gatti Zanella IL Dic. 1972																	
Neg. 3.29.4/3.29.5																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arch. Lombarda IL 8 MAR 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI																		REVISIONATA DA IL 29 MAG 1973																	
123456789																		123456789																		123456789																	
																		* DATI AGGIORNATI AL 1 GEN. 1978																		AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA MARZO 1981																	

