

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 53

DENOMINAZIONE Ex villa Zogna ora Caserma Scotti EPOCA Sec. XVI

LOCALITÀ VIA Suardi N. CIV. 21

CATASTO Boccaleone - foglio 4 - Mappale 1692 - Partita 1025 N.C.E.U.

PROPRIETÀ Statale USO ATTUALE Caserma

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Medioere C Cattivo

STRUTTURA PORTANTE X B C PARTI COMPLEMENTARI A X C COPERTURA X B C INTERNO X B C UMIDITÀ A Inesistente B Tracce X B C C Rilevante

NUMERO SCHEDA

0 1 6 0 1 0 8

GRADO

2-4

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Sec. XVI (arch. Pietro Isabello ?)

La villa passò dai Cassotti De' Mazzoleni, agli Albani e poi agli Suardi.

TRASFORMAZIONI

Portico forse settecentesco sul lato Sud del cortile.

Nelle trasformazioni verso il 1885 in ospedale militare e poi in caserma chiusura della loggia nel lato Est del cortile, e radicali trasformazioni soprattutto nel corpo Ovest.

\* Di recente è stata rifatta la facciata sul fronte principale.

PROPRIETARIO ATTUALE

Demanio dello Stato.

BIBLIOGRAFIA

FORNONI, Storia di Bergamo, XVI, p.49 sgg.

PELANDI, 1962-67, IV, 67-70

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.29.1 / 3.29.2/ 3.45.6/ 3.45.5

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI

Complesso di corpi di fabbrica a 1-2 piani articolati attorno ad un cortile rettangolare con portico trabeato sul lato Sud e portico ad archi su colonne e loggia sovrastante con numero doppio di archi sul lato Est.

Copertura a 2 falde.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Elementi cinquecenteschi: sul lato verso la roggia ampia porta esterna ad arco strombata ed elegante cornice superiore in cotto.

Finestra ad arco sovrastante con contorni in cotto. Portico ad Est isabelliano.

Salone a pianoterreno (lato Est) già coperto da affreschi strappati.

Piccolo ambiente quadrato (ora adibito ai servizi) al I° piano del lato verso la roggia.

Contesto interno ed esterno:

L'edificio è lambito dalla roggia Serio grande.

Si deve proteggere il contesto interno X NO

Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista intonacata.

Solai in legno.

Contorni delle aperture cinquecentesche parte in arenaria e parte in cotto.

Tetto con orditura in legno

Manto in marsigliesi.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

REDATTA DA Gatti Zanello IL Dic/1972

CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973

REVISIONATA DA IL 29 MAG 1973

\* DATI AGGIORNATI AL

1- GEN. 1980

E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI

MARZO 1981

