

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 54

DENOMINAZIONE Chiesa di S. Fermo EPOCA sec. XII

LOCALITÀ VIA S. Fermo N. CIV.

CATASTO Boccaleone - foglio 5 - Mappale 657 sub. 2 - Partita 444 U.D.I.D.

PROPRIETÀ Religiosa USO ATTUALE Culto

STATO DI CONSERVAZIONE 

A	Buono
B	Medio
C	Cattivo

STRUTTURA PORTANTE 

<input checked="" type="checkbox"/>	A	B	C
-------------------------------------	---	---	---

PARTI COMPLEMENTARI 

<input checked="" type="checkbox"/>	A	B	C
-------------------------------------	---	---	---

COPERTURA 

<input checked="" type="checkbox"/>	A	B	C
-------------------------------------	---	---	---

INTERNO 

<input checked="" type="checkbox"/>	A	B	C
-------------------------------------	---	---	---

UMIDITÀ 

A	Inesistente
B	Tracce
C	Rilevante

<input checked="" type="checkbox"/>	A	B	C
-------------------------------------	---	---	---

PROTEZIONE ESISTENTE Vincolo Soprintendenza della Chiesa e della zona di rispetto (14.3.1912 / 28.1.1959)

PROTEZIONE PROPOSTA

NUMERO SCHEDA

0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9

GRADO

1

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE Già esistente a metà del XII sec. insieme al monastero adiacente delle Benedettine.

TRASFORMAZIONI La volta del presbiterio è settecentesca. La chiesa fu restaurata da L. Angelini intorno al 1958. \*Rifacimento della copertura nel 1979

PROPRIETARIO ATTUALE MARZOLI

BIBLIOGRAFIA G. ANTONUCCI, 1935; M. L. ANGELINI, 1952, III; L. ANGELINI, 1958.

DOCUMENTI ANNESSI Neg. 3.33.7 / 3.29.3

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI Chiesa ad una navata con tetto a 2 falde su capriate. Il presbiterio con terminazione piana è so praelevato di 2 gradini ed ha una volta a spicchi. Facciata a capanna.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI Nello stipite sinistro della porta frammento romano con 2 bucrani uniti. Arca medioevale in pietra posta su un ripiano più basso del pavimento a destra di chi entra, che conteneva i corpi dei martiri Fermo Rustico e Procolo, ora in duomo.

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO E' adiacente al chiostro romanico del soppresso monastero (v. scheda N. 0160110). La sacrestia è addossata al presbiterio.

Si deve proteggere il contesto interno  NO

Si deve proteggere il contesto esterno  NO

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista prevalentemente di borlanti lasciati in evidenza nel presbiterio. Tetto con orditura in legno Manto di coppi.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO


UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

REDATTA DA Gatti Zanella IL Dic. / 1972

CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 2 APR. 1973

REVISIONATA DA IL 29 MAG. 1973



NB = il mappale 657 sub.1 non è stato possibile identificarlo.

