

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 67

DENOMINAZIONE Edificio residenziale EPOCA XVIII ?
LOCALITA Longuelo VIA Longuelo N. CIV. 48 52
CATASTO Boccaleone Foglio 7 Mappali 559 - 139
PROPRIETA Privata USO ATTUALE Abitazioni

NUMERO SCHEDA
0410115

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Medioocre C Cattivo
STRUTTURA PORTANTE A B C
PARTI COMPLEMENTARI A B C
COPERTURA A B C
INTERNO A B C
UMIDITA A Inesistente B Tracce C Rilevante A B C

PROTEZIONE ESISTENTE
PROTEZIONE PROPOSTA

GRADO
4-5

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVIII

Corpo di fabbrica sul fronte strada a due piani con tetto a falda.

STRUTTURE E MATERIALI
Tetto in manto di coppi e orditura in legno. Muratura mista intonacata con colore grogio. Presenza di muri in bocce di fiume.

TRASFORMAZIONI
La parte barrata in planimetria è stata demolita dopo il 1965.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
La parte destra forma un passaggio coperto voltato (soffitto=selter in bergamasco, da cui forse il nome Celtro) sulla via del Celtro.
Sul retro un fienile con grigliatura in mattoni pieni.

PRESCRIZIONI

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

DOCUMENTI ANNESSI

OSSERVAZIONI


Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno SI NO
Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

Vedi allegato n.3 e retro scheda.
REDATTA DA IL 8.3.1981
CONTROLLATA DA IL
REVISIONATA DA IL

* DATI AGGIORNATI AL GEN. 1980

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI MARZO 1981
E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA



OSSERVAZIONI:

I volumi demoliti potranno essere ricostruiti con le indicazioni di cui ai gradi 5.

Vedi allegato n.3.

