

1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI BERGAMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MONUMENTI 70

DENOMINAZIONE Torre della Cascina Colombaia

LOCALITÀ Loreto VIA Loreto

CATASTO Boccaleone - foglio 8 - Mappale 44

PROPRIETÀ Privata USO ATTUALE abitazione

EPOCA medioevale Sec.XIII/XIV(?)

NUMERO SCHEDA 0420102

N. CIV. 23

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Medio C Cattivo

STRUTTURA PORTANTE A X C

PARTI COMPLEMENTARI A X C

COPERTURA A X C

INTERNO A X C

UMIDITÀ A Inesistente B Tracce C Rilevante

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

GRADO 3

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE Medioevo - Sec.XIII/XIV (?)

TRASFORMAZIONI Sopralzo per uso di "passerera" con muro di laterizio, a fori.

PROPRIETARIO ATTUALE Milesi

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI Neg. 3.5.11 / 3.11.1 / 3.11.2

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI Edificio a pianta quadrata

Copertura a padiglione

Sopra una base leggermente a scarpa si eleva il muro di pietra, con corsi abbastanza regolari.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Rare finestre con strombature

Porta ad arco ribassato verso il cortile

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Edificio di testa di un complesso rustico, trasformato di recente.

Si deve proteggere il contesto interno X NO

Si deve proteggere il contesto esterno SI X

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI

Muri di pietra con intonaco, in gran parte scrostato.

Copertura con orditura di legno

Manto di coppi.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

REDATTA DA Gatti/Zanella IL 2.7.1972

CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombardo IF 8 MAR 1973

REVISIONATA DA IL 2 MAG 1973

