

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 72

DENOMINAZIONE Cascina Castello EPOCA Sec. XVI  
LOCALITA Loreto VIA Broseta N. CIV. 108  
CATASTO Boccaleone - foglio 8 - Mappale 38 sub. 2/3/4/5 - Partita U.T.E. 457  
PROPRIETA Privata USO ATTUALE Abitazione e dipendenze rurali

NUMERO SCHEDA

0440105

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo  
STRUTTURA PORTANTE A X C PARTI COMPLEMENTARI A X C COPERTURA A X C INTERNO A X C UMIDITA A Inesistente B Tracce X C C Rilevante

GRADO

3


PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 8/14

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI	Corpo di fabbrica principale ad L Altezza 3 piani + sottotetto Altri corpi di fabbrica ad 1 e 2 piani limitano un'ampia corte quadrangolare.	STRUTTURE E MATERIALI Murature miste, con intonaco e muri di pietre a vista. Solai di legno Tetto con orditura di legno Manto di coppi Contorni delle aperture in arenaria.
TRASFORMAZIONI Nel 1987 è stato restaurato	CARATTERISTICHE PARTICOLARI Portale d'ingresso bugnato verso il cortile. Nel corpo principale apertura con stipiti e cornici di tipo cinquecentesco.	PRESERIZIONI PROPOSTE DI RESTAURO
PROPRIETARIO ATTUALE Bordogna	CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Il complesso è ora su una via di nuova apertura	UTILIZZAZIONE PROPOSTA
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI Neg. 3.12.3/ 3.10.10/ 3.10.12/ 3.12.2	Si deve proteggere il contesto interno SI NO Si deve proteggere il contesto esterno SI NO	REDATTA DA Gatti Zanella IL 17.6.1972 CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973 REVISIONATA DA IL 2 APR 1973
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica		

\* DATI AGGIORNATI AL GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI MARZO 1981  
E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA



NB = Il mappale 38 sub. 1 non è censito nè all'Urbano nè al Terreni.

Ai Terreni è presente intero.

All'Urbano esiste : 38 sub. 2/3/4/5

