

1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI BERGAMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MONUMENTI 73

DENOMINAZIONE Sede società bergamasca per l'erogazione dell'energia elettrica EPOCA Sec.XX - prima del 1940

LOCALITÀ (ora Sede E.N.E.L.) VIA Nullo (angolo via Mazzini) N. CIV.

CATASTO Boccaleone - foglio 9 - Mappale 16; 4168

PROPRIETÀ Ente pubblico USO ATTUALE Magazzino e centrale elettrica

NUMERO SCHEDA

0 4 4 0 1 0 7

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo

STRUTTURA PORTANTE X B C

PARTI COMPLEMENTARI X B C

COPERTURA X B C

INTERNO X B C

UMIDITÀ A Inesistente B Tracce C Rilevante X B C

GRADO

3

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

1910-12 : Arch. Luigi Bergonzo

TRASFORMAZIONI

Nel 1923-25 costruito all'interno un nuovo corpo ad L. Nel 1942 c. il corpo di fabbrica su via Mazzini è prolungato, trasformato all'interno ed adibito a magazzino. Sostituzione nel 1960 c. del corpo di fabbrica rettangolare staccato su via Nullo a 2 piani, adibito ad uffici, con una nuova costruzione.

PROPRIETARIO ATTUALE

E.N.E.L.

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.12.11 / 3.12.10

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI

Corpo di fabbrica d'angolo: in origine prevalentemente ad un unico ambiente per centrale elettrica, ora magazzino su 3 piani più seminterrato.

Corpo interno ad L: in parte costituito da un unico ambiente (centrale elettrica), in parte a 2 piani - Coperture piane.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Grandi superfici vetrate

Contorni delle aperture e particolari decorativi di gusti liberty.

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Si deve proteggere il contesto interno SI NO

Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI

Struttura portante parte in pietrame e laterizio e parte in cemento armato. Solai in cemento armato. Contorni delle aperture e decorazioni in pietra artificiale. Copertura in cemento armato.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

REDATTA DA Gatti / Zanella IL 13.11.1972

CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973

REVISIONATA DA IL 2 APR. 1973

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* DATI AGGIORNATI AL GEN. 1988

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI

E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

MARZO 1981

