

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 75

DENOMINAZIONE Villa Nessi EPOCA Sec. XX - prima 1940

LOCALITA Valle d'Astino - foglio 13 - Mappale 1790 -1/2/3/4 VIA Statuto N. CIV. 17/A

CATASTO Valle d'Astino - foglio 13 - Mappale 1790 -1/2/3/4

PROPRIETA Privata USO ATTUALE Abitazione

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo STRUTTURA PORTANTE X B C PARTI COMPLEMENTARI X B C COPERTURA X B C INTERNO X B C UMIDITA A Inesistente B Tracce C Rilevante X B C

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

1926 : arch. Angelo Sesti

TRASFORMAZIONI

DATI TIPOLOGICI

Edificio di civile abitazione isolato a pianta quadrangolare di gusto palladiano con portico e loggia a colonne ad ordine unico su 3 fronti.

Pronao con scala a 2 rampe verso via Statuto Tre piani Tetto a padiglione.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI

Zoccolo in pietra Fronti intonacate Tetto con orditura in legno Manto in coppi Balaustra della scala esterna e contorni delle aperture in pietra artificiale.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

PROPRIETARIO ATTUALE

Lorenzelli - Messi - Fumagalli

BIBLIOGRAFIA

L. Angelini - 1938

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.12.6 / 3.7.4

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Giardino.

* Recinzione e pertinenze comprese nel vincolo.

Si deve proteggere il contesto interno X NO

Si deve proteggere il contesto esterno X NO


REDATTA DA Gatti Zanella IL 13.11.1972

CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973

REVISIONATA DA IL 2 APR 1973


* DATI AGGIORNATI AL 6 GEN 1978

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI MARZO 1981 E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA



SCHEDA N 04.5.01.02

SCALA 1:2000



edificio oggetto
della scheda

