

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 77

DENOMINAZIONE Villa EPOCA Sec. XX
LOCALITÀ VIA Statuto, 1 - Via Nullo, 28,28/A N. CIV.
CATASTO Valle d'Astino - Mappale 1619: 1/2/3
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE Abitazione

NUMERO SCHEDA
0 4 5 0 1 0 4

STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre Cattivo
STRUTTURA PORTANTE B C
PARTI COMPLEMENTARI B C
COPERTURA B C
INTERNO B C
UMIDITÀ A Inesistente B Tracce C Rilevante B C

GRADO
3

PROTEZIONE ESISTENTE
PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE
1905 - 1906 : Arch. Luigi Bergonzo

Edificio di civile abitazione
Isolato

STRUTTURE E MATERIALI
Muratura mista

TRASFORMAZIONI

A pianta rettangolare
Altezza di due piani
Torretta che sopravanza di un altro piano.
Tetto a padiglione.

Fronti intonacate
Contorni delle aperture in pietra artificiale.
Tetto con orditura in legno
Manto in marsigliesi.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Numerose decorazioni esterne di gusto liberty.
Fascia sotto la gronda affrescata.
Sulla torretta è la scritta "Labor omnia vincit".

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE
Ghisalberti

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

BIBLIOGRAFIA

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Giardino d'angolo con recinzione.

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI
Neg. 3.13.5 / 3.13.6

Si deve proteggere il contesto interno SI NO

Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

REDATTA DA Gatti Zanella IL 16.11.1972

CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973

REVISIONATA DA IL 2 APR 1973

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* DATI AGGIORNATI AL 1- GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI
E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA
MARZO 1981

