

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 80

DENOMINAZIONE Chiesa di S. Sisto in Agris EPOCA Sec. XVIII
LOCALITÀ Colognola VIA S. Sisto N. CIV. 23
CATASTO Colognola - foglio 2 (Mappale B - Partita U.T.E. 3456) -(Mappale 395 - Partita U.T.E. 3735)
PROPRIETÀ Ente Religioso USO ATTUALE inutilizzata *abitazione (cascina)

NUMERO SCHEDA

0 6 2 0 1 0 1

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo
STRUTTURA PORTANTE A X C PARTI COMPLEMENTARI A X C COPERTURA A X C INTERNO A X C UMIDITÀ A Inesistente B Tracce A X C C Rilevante

GRADO

2

PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 8/14

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Rifabbricata all'inizio del '700 sul luogo di una chiesa già esistente nel XII Sec.

Edificio ad unica navata, con finestre alte laterali, a sagoma curva; Fronte con lesene laterali e terminazione curva; Spigoli laterali curvi; Campanile adiacente all'abside.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista, con intonaco Tetto con manto di coppi

TRASFORMAZIONI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Affreschi di Giulio Quaglia del 1730

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE

Luoghi pubblici e sacri Prebenda - Parrocchiale di Colognola

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

BIBLIOGRAFIA

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Cascina annessa, di 2 piani, con ali attorno ad un cortile

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.15.5 / 3.15.9

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno X NO

Si deve proteggere il contesto esterno X NO

REDATTA DA Gatti Zanella IL 13.10.1972

CONTROLLATA DA Istituto per lo Studio dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973

REVISIONATA DA IL

* DATI AGGIORNATI AL GEN. 1989

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

MARZO 1981

