

123456789									123456789									123456789																											
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI 82									
DENOMINAZIONE Chiesa di S. Pietro																		EPOCA Sec. XIII - XIX																		NUMERO SCHEDA									
LOCALITA Colognola																		VIA S. Pietro ai Campi																		N. CIV.									
CATASTO Colognola Al Piano - foglio 7 - Mappale C - Partita 3456																				0630110																									
PROPRIETA religiosa																		USO ATTUALE Culto																											
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A X C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO						
																																				2									
PROTEZIONE ESISTENTE																																													
PROTEZIONE PROPOSTA																																													
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio a pianta quadrata, con 2 fronti simili adiacenti, con largo timpano. Tiburio cilindrico con giro di finestre ad arco. Interno a pianta centrale, con lungo presbiterio. 4 colonne ioniche sostengono la cupola																		STRUTTURE E MATERIALI									
Il nucleo primitivo, con il campanile, risale al XIII Secolo.																																				Muratura mista, con intonaco									
																																				Contorni delle aperture in arenaria									
																																				Tetto con manto di coppi									
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																											
nei secoli successivi.																		La sagrestia coincide con la vecchia chiesa, già esistente nel 1236 e rifatta nel '500.																		PRESCRIZIONI									
* 1981: lavori di sistemazione in coro.																		Campanile di pietre regolari e cella campanaria a bifore.																		PROPOSTE DI RESTAURO									
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
Luoghi Pubblici e sacri																																													
																																				OSSERVAZIONI									
BIBLIOGRAFIA																																													
DOCUMENTI ANNESSI																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		REDATTA DA Gatti Zenella - IL 9.10.1972									
Neg. 3.17.9 / 3.18.2																		Aderenti alla parte absidale, corpi aggiunti.																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'arte lombarda IL 8 MAR 1973									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REVISIONATA DA IL 2 APR 1973									
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																											
123456789																		123456789																		123456789									
																		* DATI AGGIORNATI AL																		AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI MARZO 1981									
																		- GEN. 1988																		E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA									

