

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 83

DENOMINAZIONE Cappella di S. Pietro EPOCA Sec. XVI - XVIII  
LOCALITA Colognola ( confine territorio comunale) VIA Stezzano N. CIV. 14  
CATASTO Colognola - Foglio 5 - Mappale E Partita 8817  
PROPRIETA Privata USO ATTUALE

NUMERO SCHEDA  
0630111

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Medioere C Cattivo  
STRUTTURA PORTANTE A X C PARTI COMPLEMENTARI A X C COPERTURA A X C INTERNO A X C UMIDITA A Inesistente B Tracce C Rilevante A X C  
PROTEZIONE ESISTENTE X  
PROTEZIONE PROPOSTA \*

GRADO  
1

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE  
Sec. XVI (1563)

Corpo di fabbrica rettangolare, con abside sporgente;  
Copertura a padiglione, comprendente il portico antistante ad archi su pilastri.

STRUTTURE E MATERIALI  
Muratura mista, con spigoli di pietre regolari.  
Rivestimento di intonaco.  
Tetto con orditura in legno.  
Manto in coppi.

TRASFORMAZIONI  
Aggiunto nel '700 il portico.  
Restauri negli anni '50.  
Restauro degli affreschi nel 1972.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI  
Interno interamente affrescato, verso il 1580 da G.B. Cavagna.

PRESCRIZIONI  
PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE  
Istituto Sperim. Cerealicoltura.

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO  
Isolata, ai margini della strada statale.

UTILIZZAZIONE PROPOSTA  
OSSERVAZIONI


BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI  
Neg. 3.18.6/3.14.9

Si deve proteggere il contesto interno SI NO  
Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

REDATTA DA Gatti/Zanella IL 10.11.1972  
CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR. 1973  
REVISIONATA DA IL 2 APR. 1973

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica



SCHEDA N 06.3.01.11  
 edificio oggetto della scheda

SCALA 1:2000

