

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 85

DENOMINAZIONE Ex Oratorio

EPOCA Sec. XVIII

NUMERO SCHEDA

LOCALITÀ Colognola al Piano - Foglio 2 - Mappale 211 Partita 511

VIA Zanica

N. CIV. 82

0730101

CATASTO Colognola al Piano - Foglio 2 - Mappale 211 Partita 511

PROPRIETÀ USO ATTUALE

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo

STRUTTURA PORTANTE

A X C

PARTI COMPLEMENTARI A X C

COPERTURA A R C

INTERNO A B X

UMIDITÀ

A Inesistente B Tracce C Rilevante A X C

GRADO

2

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

1741 - Costruita su due fossi.

Edificio a pianta rettangolare con fronte a due ordini a capanna.

STRUTTURE E MATERIALI

Archi di sostegno in cotto.

Muratura mista.

Solaio in legno.

Tetto con orditura di legno.

Manto in coppi.

TRASFORMAZIONI

Da Cappella a magazzino, con divisione interna a due piani.

Gronda sporgente in facciata dove sono tre aperture: una porta e due finestre laterali. Interno con volta a botte e voltine a unghia. Profili e stucchi barocchi.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Corpo costruito su due fossi. tracce di decorazione ad affresco in facciata.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE

Prussiani - Pezzotta

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.18.10/3.11.3

REDATTA DA Gatti Zanella IL 20.10.1972

CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR. 1973

REVISIONATA DA IL 2 APR. 1973

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno SI NO

Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

\* DATI AGGIORNATI AL

GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

MARZO 1981

