

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 9

DENOMINAZIONE Muraine EPOCA Sec. XV

NUMERO SCHEDA

LOCALITÀ VIA Lapacano N. CIV.

0 1 2 0 2 0 2

CATASTO Bergamo Proprietà Demanio Stato

PROPRIETÀ Statale USO ATTUALE Confine di proprietà

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo STRUTTURA PORTANTE X B C PARTI COMPLEMENTARI A B C COPERTURA A B C INTERNO A B C UMIDITÀ A Inesistente B Tracce C Rilevante A B C

GRADO 1

PROTEZIONE ESISTENTE vincolo sovrintendenza del 11.3.1912

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Tratti di mura di pietra irregolare

STRUTTURE E MATERIALI

1430 circa: breve tratto conservato delle mura quattrocentesche.

a vista con due feritoie fortemente strombate.

Pietra.

TRASFORMAZIONI

Il tratto più alto (circa m.6) ha merli guelfi di ripristino.

Restauro.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

PRESCRIZIONI

PROPRIETARIO ATTUALE

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

PROPOSTE DI RESTAURO

Demanio

\* F a parte della scheda anche il tratto verso il fondo di via Lapacano in prossimità di via Broseta (foto 3)

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

BIBLIOGRAFIA

Si deve proteggere il contesto interno SI NO

OSSERVAZIONI

Zanella, 1971, 210.

Si deve proteggere il contesto esterno X NO

REDATA DA Gatti Zanella dic/1972

DOCUMENTI ANNESSI

Neg.3.39.11/3.39.10.


CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda 29 MAG 1973

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

REVISIONATA DA 29 MAG 1973

\* DATI AGGIORNATI AL GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI MARZO 1981 E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA



N.B.= Mura proprietà Demaniale.

