

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 90

DENOMINAZIONE Ex Chiesa
 LOCALITÀ Boccaleone VIA Boccaleone N. CIV. 4A
 CATASTO Boccaleone - foglio 17 - Mappale 8128 - Partita 4395
 PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione e studio.
 STATO DI CONSERVAZIONE

A	Buono
B	Mediocre
C	Cattivo

 STRUTTURA PORTANTE

A	X	C
---	---	---

 PARTI COMPLEMENTARI

A	B	X
---	---	---

 COPERTURA

A	X	C
---	---	---

 INTERNO

A	B	X
---	---	---

 UMIDITÀ

A	Inesistente
B	Tracce
C	Rilevante

X	B	C
---	---	---

NUMERO SCHEDA
 0 7 5 0 1 0 1
 GRADO
 3

PROTEZIONE ESISTENTE
PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE
Sec. XVIII

Corpo di fabbrica a pianta rettangolare interno a navata unica coperta con volta a botte - Pareti spoglie -

STRUTTURE E MATERIALI
Muratura mista, rivestita da intonaco. Tetto con manto di coppi.

TRASFORMAZIONI
Sistemazione recente

Stucchi ed affreschi nella volta, un muro se para il presbiterio dalla navata.
Finestre laterali alte.
Fronte semplice a capanna -
Copertura a due falde.

Caratteristiche Particolari:

Presso l'abside, costruzione a torre di belle pietre squadrate visibili dove l'intonaco è scrostato - Basamento a scarpa (forse vecchio campanile mozzato) - Sopra la porta, al N.6, lapide del 1847.

PRESCRIZIONI

PROPRIETARIO ATTUALE
Nosari

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

PROPOSTE DI RESTAURO
UTILIZZAZIONE PROPOSTA

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.20.2 / 3.20.5

Si deve proteggere il contesto interno SI NO
 Si deve proteggere il contesto esterno SI NO

REDATTA DA Gatti / Zanella IL 15.10.1972
 CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell' arte lombarda IL 8 MAR 1973
 REVISIONATA DA IL 18 APR. 1973

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

* DATI AGGIORNATI AL GEN. 1980

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI MARZO 1981
E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

