

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI **92**

DENOMINAZIONE **Edificio Residenziale**

EPOCA **Sec. XVII - XX**

NUMERO SCHEDA

LOCALITÀ **Boccaleone**

VIA **G. Rosa**

N. CIV. **30**

0 7 5 0 1 0 3

CATASTO **Boccaleone - foglio 17 (1342/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 , 3536); (5485/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22)**

PROPRIETÀ **Privata**

USO ATTUALE **Abitazione**

STATO DI CONSERVAZIONE
 A Buono
 B Medioocre
 C Cattivo

STRUTTURA PORTANTE

A B C

PARTI COMPLEMENTARI

A B C

COPERTURA A B C

INTERNO A B C

UMIDITÀ

A Inesistente
 B Tracce
 C Rilevante

GRADO

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

3

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Edificio di civile abitazione in cortine

STRUTTURE E MATERIALI

Sec. XVII.

Pianta ad U

Corpo di fabbrica secentesco:

Il corpo di fabbrica su strada rifatto nel primo'900 con conservazione del solo portale

Due piani nel corpo di fabbrica secentesco; quattro piani in quello rifatto nel'900.

muratura mista in mattoni e pietre con intonaco - Contorni delle aperture e portale d'ingresso in pietra.

TRASFORMAZIONI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Corpo di fabbrica recente :

**Portale barocco ad arco con fasce di bugnato rustico che si collega con il balcone superiore (del primo'900).
Torre interna con gronda su dentelli e tetto a padiglione.**

struttura portante in cemento armato e muri di tamponamento in mattoni - fronti intonacate

Contorni delle aperture in pietra artific. Solai misti in laterizio e cemento armato

PROPRIETARIO ATTUALE **Bassanelli, Questi, Salvi, Casati, "Ca'Pro Dalmine", Guardini, Gruelli, Corrioni, Calderoli, Fontana, Locatelli, Capitano, "Alemagna Panettoni"**

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

PROPOSTE DI RESTAURO **PRESCRIZIONI**

Conservate il portale e la torre.

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.20.11 / 3.19.7 / 3.19.8

Si deve proteggere il contesto interno SI

REDATTA DA **Gatti Zanella** IL **15.10.1972**

CONTROLLATA DA **Istituto per la storia dell'Arte lombarda** IL **8 MAR 1973**

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto esterno SI

REVISIONATA DA **[firma]** IL **18 APR. 1973**

* DATI AGGIORNATI AL

D- GEN. 1988

AGGIORNATO DAGLI ARCHITETTI
E. BERTUZZI - G. CONTI - E. MALARA

MARZO 1981

