

COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI 96

DENOMINAZIONE Villa Marconi Puppi

EPOCA Sec. XVIII

NUMERO SCHEDA

LOCALITA' Boccaleone

VIA Gasparini

N. CIV. 16

0 7 5 0 1 0 8

CATASTO Boccaleone - Foglio 17 - Mappale/ Partita ( 1791 sub. 1/2/3; 5895) (1378; 16942)

PROPRIETA' Privata

USO ATTUALE Abitazione

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo

STRUTTURA PORTANTE X B C

PARTI COMPLEMENTARI X B C

COPERTURA X B C

INTERNO X B C

UMIDITA'

A Inesistente B Tracce X B C C Rilevante

GRADO

2-3

PROTEZIONE ESISTENTE N.A.P.R.G. Art. 8/14

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

DATI TIPOLOGICI

DATI TECNICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

Sec. XVIII

Impianto fortificato.

Edificio con pianta rettangolare.

Tre piani.

Portico ad archi su colonne.

Finestre al primo piano con stipiti e corni  
ce di pietra.

Copertura a due falde.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista con intonaco.

Tetto con orditura in legno.

Manto in coppi.

TRASFORMAZIONI

Probabile sopralzo ottocentesco.

Recinzione su strada abbattuta nel 1972.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Al piano terreno ambienti coperti a volta.

Nel salone, grande camino, con stucchi;  
al primo piano, salone da ballo con camino  
di pietra.

PRESCRIZIONI

PROPOSTE- DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE

Marconi Maria Luisa

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

BIBLIOGRAFIA

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Torre con androne d'ingresso al cortile  
rustico e al giardino antistante alla  
villa.

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 3.21.8/3.21.7/3.21.11

REDATTA DA Gatti/ Zanella IL 3.11.1972

CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarde IL 8 MAR. 1973

REVISIONATA DA IL 18 APR. 1973

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno X NO

Si deve proteggere il contesto esterno X NO

