


Casa già Bani in via Porta Dipinta, 38



Estratto foto prospettica

Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripresearee



Estratto di decreto di vincolo



REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Mod. K. K.

Visto l'art. 5 della Legge 20 Giugno 1909, N. 864;
 Sulla richiesta del Ministero della Istruzione Pubblica io sottoscritto
 messo comunale di Bergamo
 Ho notificato alla Signora
Pagani Curo Maria
 in Bergamo
 che la casa già Bani, in Via Porta Dipinta 38

ha importante interesse ed è sottoposta alle disposizioni contenute negli
 articoli 5, 6, 7, 18, 14, 29, 81, 84 e 87 della citata Legge.

E affinché abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di Legge ho
 rimesso copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle
 mani della portinaja Vitali Annunziata

Bergamo, il 22 Ottobre 1910



IL MESSO COMUNALE



Simonezzi

(1) Bollo dell'Ufficio.
 (2) Bollo del Comune.


Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

	Dati Ipotecari	Estratto di mappa catastale
Proprietà	Pagani Curo Maria	
Decreto	22/10/1910	
Notifica	22/10/1910	
	Dati Catastali	
Sezione Cens.	Bergamo (Bergamo)	
Foglio	5 (38)	
Mappale/i	195 (195)	

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

Vincolo n. 16 CULTURALE

Casa già Bani in via Porta Dipinta, 38



Estratto della carta tecnica comunale

Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993, aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7 novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000

Legenda dell'elaborato cartografico "PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

	GIARDINO VINCOLATO*		VINCOLO DI RISPETTO DEL GIARDINO*
	IMMOBILE VINCOLATO*		IMMOBILI ASSOGGETTATI A VINCOLO ARCHEOLOGICO DIRETTO
	MURA VENETE E RESTI DELLE MURAINI*		PERTINENZE VINCOLATE
	GIARDINO E PARCO VINCOLATO*		VINCOLO RISPETTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE*
	SEGNALAZIONE DI PARTICOLARI MONUMENTALI DEMOLITI *		ELEMENTI ARCHITETTONICI VINCOLATI (FACCIAE, PORTALI, RESTI DELLE MURAINI)*
	PARTICOLARI INTERNI VINCOLATI (AFFRESCHI, TOMBE, ACQUESANTIERE)*		VINCOLO RIDEFINITO (RETTIFICHE DI PERIMETRAZIONI, AGGIORNAMENTI E/O CORREZIONI NELLA DEFINIZIONE DEL VINCOLO)*

Informazioni

Epoca di costruzione: Fine secolo XVI. Trasformazioni: 1973 ristrutturazione generale. Dati tipologici: Edificio di civile abitazione in cortina a pianta irregolarmente a "T". Tre piani più sottotetto e sotterranei. Tetto a padiglione. Cortile interno quadrato. Facciata: spartita in tre fasce orizzontali segnate da forti marcapiani. Il piano terra, sopra lo zoccolo, è caratterizzato dai due portali di ingresso posti agli estremi e da tre alte finestre centrali. Grandi finestre ordinatamente composte ai piani superiori. Lo sporto della gronda è sorretto da numerosissime mensole, fra di esse si aprono le aperture del sottotetto. Due vani scale interni. Caratteristiche particolari: Molto ricchi tutti i contorni, di particolare importanza il portale principale a grandi bugne rigate, innestate su semicolonne scanalate, fregio riccamente lavorato. Finestre ampie e con ricchi contorni, alte architravi (su mensole al secondo piano). Sale decorate al primo piano. Contesto interno ed esterno: L'ex giardino con pianta notevolmente articolata, è posto a una quota molto alta rispetto al cortile. Al piano nobile saloni con soffitti a padiglione dipinti. Strutture e materiali: Murature in pietra e in mattoni. Fronti intonacate. Solai in laterizio di cemento. Scale in arenaria e cemento armato. Tetto in laterizi e cemento, manto in coppi. Contorni, zoccolo e mensole in arenaria.¹

Tratto da: ¹ Inventario dei Beni Culturali Ambientali del Comune di Bergamo: Volume 11 Città Alta scheda n. 0205009.

Casa già Bani in via Porta Dipinta, 38

Documentazione fotografica



Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Settembre 2010)



(Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo)