


**Casa in via Colleoni, 26**



**Estratto foto prospettiva**


Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripresearee





# Vincolo n. 100 *CULTURALE*

## Casa in via Colleoni, 26



### Estratto della carta tecnica comunale

Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993, aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7 novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000

### Legenda dell'elaborato cartografico "PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

	GIARDINO VINCOLATO*		VINCOLO DI RISPETTO DEL GIARDINO*
	IMMOBILE VINCOLATO*		IMMOBILI ASSOGGETTATI A VINCOLO ARCHEOLOGICO DIRETTO
	MURA VENETE E RESTI DELLE MURAINI*		PERTINENZE VINCOLATE
	GIARDINO E PARCO VINCOLATO*		VINCOLO RISPETTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE*
	SEGNALAZIONE DI PARTICOLARI MONUMENTALI DEMOLITI *		ELEMENTI ARCHITETTONICI VINCOLATI (FACCIE, PORTALI, RESTI DELLE MURAINI)*
	PARTICOLARI INTERNI VINCOLATI (AFFRESCHI, TOMBE, ACQUESANTIERE)*		VINCOLO RIDEFINITO (RETTIFICHE DI PERIMETRAZIONI, AGGIORNAMENTI E/O CORREZIONI NELLA DEFINIZIONE DEL VINCOLO)*

### Informazioni

*Epoca di costruzione: Secolo XIV. Trasformazioni: Secoli XVII-XVIII, esterne ed interne. Restaurato nel 1926. Dati tipologici: Edificio di civile abitazione con negozi al piano terra. In cortina. Corpo doppio con pianta a L. Altezza di quattro piani. Tetto a due falde. A sinistra del prospetto su via Colleoni portale d'ingresso di forma barocca in pietra arenaria. Androne che immette nel cortile con volta ribassata impostata su voltina. Caratteristiche particolari: Ad eccezione del portale, aperture al piano terra architravate. Finestre al primo piano e portefinestre al secondo con coronamento di tipo barocco. Queste ultime dotate di balconcino e ringhiera in ferro battuto. Tracce di muratura in conci di pietra squadrate a faccia vista al piano terra e al primo piano, a destra del prospetto, con arco murato. Nel cortile ballatoio con ringhiera in ferro battuto. Contesto interno ed esterno: Cortile. Androne. Strutture e materiali: Muratura mista intonacata. Tracce di muratura con conci di pietra squadrate a faccia vista. Volte al piano terra. Solai in legno. Gradini, scala e contorni aperture in pietra arenaria. Tetto con orditura di legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale rivestito con perline di legno.<sup>1</sup>*

Tratto da: <sup>1</sup> Inventario dei Beni Culturali Ambientali del Comune di Bergamo: Volume 3 Città Alta scheda n. 0201307.

**Documentazione fotografica**



Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009)

(Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo)