



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec? XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA <b>S.Alessandro</b> VIA <b>S.Alessandro</b>																		N. CIV. <b>69</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 1 0 6																	
CATASTO <b>Bergamo f8; mp. 243-244</b>																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA <b>privata</b> USO ATTUALE <b>abitazione</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA <input type="checkbox"/>									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11 , 52</b>																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio dell'inizio del secolo rinnovato internamente in questi ultimi anni (1970)																		Edificio isolato a pianta irregola re Altezza di due piani più sottotet- to Copertura a padiglione Terrazzini vari.									Muratura mista Alcune strutture in c.a. Solai misti in laterizio e c.a. Tetto misto in laterizio e c.a. e manto in coppi																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Elementi eclettici gradevoli di richiamo neo-rinascimento lombardo gronda a guancia , cornice in cotto sotto,stante Ampia zona verde circostante con alberi e parti a orto;casino rustico a un piano sul mp.244 Bei comignoli									Ingresso da via S.Alessandro anche at- traverso una scalinata																										
BIBLIOGRAFIA																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA <b>G.Colmuto Zanella</b> giugno 1973																										
NEG. 192.30 / 192.25 / 192.24 / 192?23																											REVISIONATA DA <b>V.Zanella</b> -luglio 1973																										
VISTA DA																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

