



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale e rustico																		EPOCA sec. XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 69									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.7-8; mp. 1766-2538																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									NUMERO SCHEDA								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione e fienile																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									0 1 1 0 1 0 7								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11-52																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									5								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio probabilmente ottocentesco																		Edificio arretrato e isolato rispetto alla strada a pianta irregolarmente a L distinguibile in due parti: quella verso strada di tipo residenziale alta tre piani con copertura a padiglione ;quella sovrastante adibita a rustico (fienile dipendente dalla villa alla scheda 01.1.01.06)con copertura a due falde.									Muratura mista intonacata nell'edificio residenziale								
Il corpo adibito ad abitazione ha avuto interventi all'inizio di questo secolo.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									In mattoni il rustico								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Spazio antistante verso strada con piccolo giardino e un albero									Solai in legno								
BIBLIOGRAFIA																		Accesso alla strada tramite scaletta									Tetto con orditura in legno e manto in coppi (in marsigliesi il rustico)								
DOCUMENTI ANNESSI																		negoz. attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									Contorni aperture in arenaria.								
NEG. 192.36 / 192.28 / 192.29																		PROPOSTE DI RESTAURO									OSSERVAZIONI								
																		REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973									REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973								
																		VISTA DA																	

