



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA								
LOCALITA S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 67-67C																		0 1 1 0 1 0 8								
CATASTO Bergamo f.8; mp. 1766-1767																		USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
PROPRIETA privata						STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a			b			c												d			e					
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11a																		piano terreno									1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA le fronti in particolare quella su strada e quella a est																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XVII secolo																		Edificio in testata di cortina a									Muratura mista,intonacata																	
Creata in corrispondenza del n. 67C																		pianta irregolare									Solai in legno																	
un'apertura grande per garage.																		Altezza di tre piani più sottotetto									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																		Copertura a due falde.									Contorni delle aperture a piani terra in arenaria e in pietra artificiale																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Portalinò ad arco a tutto sesto con chiave lavorata																										
																		Contorni semplici delle aperture in facciata con soli davanzali sagomati																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
																		Finestrelle ovali nel sottotetto in corrispondenza del mp. 1767																										
																		La fronte est, di buon disegno, costituisce un lato del notevole cortile dell'edificio alla scheda 01.1.01.09																										
DOCUMENTI ANNESSI																											REDAITTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973																	
NEG. 192.37 / 191.4a																											REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

