



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 65-65A																		0 1 1 0 1 0 9								
CATASTO Bergamo f.8; mp. 1768-1769																		1 - VALORE ARCHITETTONICO																		GRADO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																		a b c d e								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																		piano terreno 1/2								
PROTEZIONE PROPOSTA fronti su strada e sul cortile, vano scala sul mp. 1765																		resto dell'edificio 1/2																		spazi liberi 1/2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																		A=2 B=3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVII secolo																		Edificio in cortina a pianta irregolare costituito da due corpi di fabbrica in corrispondenza dei due mappali. Altezza di tre piani più sotto tetto. Copertura a due falde																		Muratura mista, intonacata Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi Ringhiera scala e contorni aperture in arenaria.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE: due fronti distinte su strada per i due mappali con portali ad arco: più importante quello a monte bugnato. Dietro lo stretto corpo di fabbrica del mp.1768 elegante ed eccezionale cortiletto porticato, coperto per metà dalla sporgenza del tetto, a un livello più alto della strada a cui è collegato da una scala con ringhiera lavorata in pietra. La scala prosegue dritta fino all'edificio alla scheda 01.1.01.06. Unitari i tre lati che definiscono il cortile con eleganti finestre; quello a monte appartiene all'edificio alla scheda 01.1.01.08																		PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																																				Rifacimento intonaco in facciata. Ristrutturazione interna del corpo B. Restauro conservativo del corpo A.								
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973								
NEG. 192.35 / 192. 31 /192. 33 / 192.34																		VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

