



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 59									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 1 1 2								
CATASTO Bergamo f.8; mp. 1774																		USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITA DI RESTAURO									GRADO								
PROPRIETA privata																		UMIDITA									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e								
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									piano terreno								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																																				1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio								
																																				spazi liberi								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio probabilmente del XVIII secolo, ristrutturato agli inizi del XX secolo																		Edificio ad angolo tra una strada e una piazzetta									Muratura mista, intonacata																	
Chiuso in parte a veranda il ballatoio al I piano																		Pianta a C con corpo interno di collegamento a un piano coperto a terrazza									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																		Altezza di tre piani									Ballatoi con ripiani in arenaria e ringhiera in ferro																	
																		Copertura a padiglione									Contorni aperture: verso l'interno in arenaria (settecentesche), all'esterno in pietra artificiale																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Colonne in arenaria																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Cortile quadrato con portico su un lato: colonne su piedastalli e archi ribassati									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Ballatoi su due piani attorno al cortile									Eliminare dal corpo B tettoia e piccolo corpo costruito sulla terrazza																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973																	
NEG. 194.18a / 191.8a / 191.9a / 191.10a																											REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

