



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIII?-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA vicolo S.Carlo																		N. CIV. 7-9									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.8; mp. 1784a																		USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									GRADO								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																		PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																		piano terreno									1 2								
																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Murature medioevali su strada																		Edificio in testata di breve cortina									Muratura in pietra a vista su strada								
Riforme recenti interne																		Altezza di unà-due piani su strada; di tre-quattro verso il fronte interno									Solai in lgnò								
Aggiunta recente di inferriate bombate alle finestre su strada																		Copertura a due falde.									Tette con orditura in legno e manto in coppi.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Loggetta al 3° piano sul fronte interno									Rifacimento intonaco della fronte interna								
																		Giardino ben curato sul retro con alberi.									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																											Questo edificio con quello a sud qualifica il lato est di vicolo S.Carlo.								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973								
NEG. 193.30a / 193.29a / 193.25a / 193219a																											REVISIONATA DA V.Zanella - luglio 1973								
																		VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

