



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIV(?) - XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 1 1 8																																												
LOCALITÀ S.Alessandro VIA vicolo S.Carlo																		N. CIV. 3-30									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO 3																																												
CATASTO Bergamo f.8; mp. 3276a-1779																		USO ATTUALE studio professionale									a b c d e																																																					
PROPRIETÀ privat																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ																																			
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO																																			
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																																																																																
DATI CRONOLOGICI Muri medioevali costituiscono la fronte su strada Riforme interne radicali Le ultime risalgono all'inizio di questo secolo (loggiate-veranda verso l'interno)																		DATI TIPOLOGICI Edificio in testata di breve cortina Pianta irregolare Altezza di due piani su strada, tre sul retro Copertura a due falde									STRUTTURE E MATERIALI Muri in pietra (parti in mattoni) Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Ampio portale ad arco a tutto sesto Traccea di un'apertura ad arco, murata, a piano terra su strada Bella muratura in pietra di varia tessitura a vista su strada Spazio libero sul retro trascurato									PROPOSTE DI RESTAURO Eliminare tettoia a monte									OSSERVAZIONI																																												
BIBLIOGRAFIA																		negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973									REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973																																												
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 61.21a / 196.12a																											VISTA DA																																																					
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

