



1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Chiesa di S. Carlo												EPOCA sec. XIII-XVII			1 - VALORE ARCHITETTONICO			NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA S. Alessandro						VIA S. Alessandro			N. CIV. 57			a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo			0			1			1			0			1			2			1		
CATASTO Bergamo f.8; mp. 2364																																			
PROPRIETA religiosa																																			
USO ATTUALE																																			
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA			2 - NECESSITA DI RESTAURO			GRADO																				
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni			a			b			c			d			e																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11-13																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
piano terreno																		1			2			2			2			2			2		
resto dell'edificio																		1			2			2			2			2			2		
spazi liberi																		1			2			2			2			2			2		
DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Muri di base medioevali: sul luogo sorgeva una pusterla									Chiesetta posta ad angolo tra una strada e una piazzetta									Muri di base in grossi blocchi di pietra																	
Chiesa compiuta nel 1625; restaurata nel 1847 (v. iscrizione sul portale e nel presbiterio)									Una navata con portico di fondo sotto la cantoria, chiuso da una cancellata									Parte superiore: muratura mista, intonacata																	
									Due cappelle laterali accanto al presbiterio									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																	
									Copertura a falde																										
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE									Portale con timpano spezzato e busto intermedio; finestra termale sopra stante									Rifacimento intonaco																	
									Addossato sullo slargo a nord piccolo corpo ad una falda (cabina ENEL)									OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																			
PASTA, 1775, 72; GUIDA, 1878, 66; ZANELLA, 1974, 128, 240																																			
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATTA DA G. Colmuto Zanella -giugno 1973																	
NEB. 61.13 / 61.16																		REVISIONATA DA V. Zanella -luglio 1973																	
																		VISTA DA																	
1									1									1																	
2									2									2																	
3									3									3																	
4									4									4																	
5									5									5																	
6									6									6																	
7									7									7																	
8									8									8																	
9									9									9																	

