



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA vicolo delle Torri																		N. CIV. 2B																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Be gamo f.8; mp. 334																		USO ATTUALE abitazione																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a art. 11																		piano terreno																		1/2			A=3					
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su vicolo delle Torri																		resto dell'edificio																		1/2			B=6					
spazio libero di pertinenza																		spazi liberi																		1/2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVII secolo																		Edificio isolato a filo di strada																		Muratura in pietra e mattoni								
Il corpo B è il resto, fatiscente, di un corpo di fabbrica che proseguiva lungo la strada																		a pianta irregolare																		Solai; in legno								
																		Altezza di due piani																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Coperatura a padiglione																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		L'edificio si affaccia a ovest sulla proprietà del convento di S.Benedetto (nella sua dipendenza oltre il vicolo) v.scheda 01.1.01.23)																		Demolizione del corpo B								
BIBLIOGRAFIA																		a est con un magro orto antistante su un campo da gioco del collegio S.Alessandro (v.scheda 01.1.01.26)																		OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973								
NEG. 61.3 / 113.15																																				REVISIONATA DA V.Zanella - luglio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

