



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Dipendenza del convento di S.Benedetto																		EPOCA sec.XIII-XVI									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
LOCALITA S.Alessandro VIA vicolo delle Torri																		N. CIV. 2																	
CATASTO Bergamo f.8; mp. 342																		USO ATTUALE p.t.:laboratorio falegnameria;1°p.:sede									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
PROPRIETA religiosa						STRUTTURE VERTICALI												STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA novizie					
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio								
PROTEZIONE PROPOSTA spazio libero di pertinenza																		spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI Muri medioevali verso strada Corpo più interno probabilmente del '500 (costruito insieme o poco dopo al convento di S.Benedetto)																		DATI TIPOLOGICI Edificio posto ad angolo fra due vicoli, collegato con corpo che scavalca il vicolo al convento di S.Benedetto (v.scheda 01.1.01.23) Pianta irregolare Altezza di due piani Copertura a falde																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Lo sfaccettato blocco verso strada tutto in pietre a vista (enormi blocchi alla base) testimonia la presenza sul luogo di una fortifica- zione molto antica																	
BIBLIOGRAFIA ZANELLA, 1972, 130																		PROPOSTE DI RESTAURO Restauro facciata ovest e ambienti a piano terra degradati dall'utilizzo attuale. Liberare lo spazio li- bero in corrispondenza dell'ingresso dalle tettoie																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 61.6 / 107.26 / 107.27																		Osservazioni Due ambienti a piano terra nel corpo più arretrato con volte a padiglio- ne.Portico sul fronte nord-est Due portali ad arco in pietra																	
REDATTA DA G.Colmuto Zanella giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973																	
VISTA DA																																			

