



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA XV?-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 1 3 0																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 166									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO Bergamo f.4;mp.1731a																		USO ATTUALE nessuno									a b c d e									3																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Portale su strada almeno quattrocen-tesco																		Edificio in cortina con pianta a C con cortile intermedio									Muratura mista, intonacata																										
Il resto della fronte di aspetto sette-tesco																		Altezza di tre piani più sottotetto abitabile									Solai in legno																										
Posteriore l'apertura rettangolare a piano terra a monte																		Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Portale ad arco ribassato in conci di pietra a spacco di cava									Restauro facciata																										
																		Altro portale in arenaria oltre il cortile in asse con l'ingresso									Eliminare aperture rettangolari a pian																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI: edificio chiuso di cui non è stata possibile la visita interna																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozii, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									REDAZZIONE: G. Colmuto Zanella -giugno 1973																										
NEG. 61.35 / 193.14a																											REVISIONATA DA V. Zanella -luglio 1973																										
																											VISTA DA																										

